

مبانی طراحی و ساخت مخازن تحت فشار فلزی

جهان تقی‌زاده^۱، وحید چراغی^۲

۱ استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم، قم taghizadeh@qut.ac.ir

۲ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسیان، قزوین

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

چکیده

مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که نه تنها در حوزه نفت و پتروشیمی، که در بیشتر شاخه‌های صنعت همچون نیروگاه و حمل و نقل از کاربرد ویژه و قابل توجهی برخوردارند. لذا توجه به مقوله طراحی و ساخت آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده است، براساس استاندارد انجمان مهندسان مکانیک امریکا لازم و ضروری بوده، اما طبیعی است که نمی‌تواند تمامی نکته‌ها و مسائل حاشیه‌ای این موضوع را دربر داشته باشد. مطالب ارائه شده به ترتیب شامل آشنایی با تعاریف اولیه، انتخاب مواد و نکات مهم در فرایند ساخت یک مخزن تحت فشار از نگاه تولید و مسائل مربوط به آن است. مخزن تحت فشار طبق بخش ۸ استاندارد انجمان مهندسان مکانیک امریکا به مخازنی گفته می‌شود که فشار طراحی داخل آن بیش از ۱۵ و کمتر از ۳۰۰۰ پوند بر اینچ مربع باشد. استاندارد اصلی برای طراحی این مخازن توسط انجمان مذکور تدوین شده است و هر چهار سال یکبار بازنگری می‌شود. کاربرد عمده این مخازن در صنایع نفت و گاز است.

وازگان کلیدی: مخزن تحت فشار، طراحی، ساخت، استاندارد

۱. مقدمه

متداول‌ترین مواد برای ساخت مخازن تحت فشار، فولاد کربنی و کم‌آلیاژ می‌باشد. این فولادها در گستره وسیعی از دما کاربرد دارند و آینه‌نامه کاربرد بیش از ۳۴ گرید از فولادهای کربنی و ۴۴ گرید از فولادهای آلیاژی را به عنوان ورق‌های باکیفیت مناسب برای ساخت مخازن تحت فشار مورد تأیید قرار داده است. عموماً انتخاب هر یک از این مواد براساس معیارهای زیر صورت می‌پذیرد:

۱. در دسترس بودن ورق در ضخامت‌های مورد نیاز

برای اینکه مخازن تحت فشار کارکردی این داشته باشند، در فشار و دمای ویژه‌ای طراحی می‌شوند که اصطلاحاً فشار و دمای طراحی نامیده می‌شود. طراحی و ساخت این‌گونه تجهیزات تحت فشار بدون اصول و استفاده از کدها و استانداردهای طراحی می‌تواند بسیار حادثه‌آفرین باشد. از جمله مهمترین مسائل در طراحی مخازن تحت فشار انتخاب صحیح مواد اولیه به کار رفته در آنهاست؛ زیرا این امر تأثیر بسزایی در تعیین ضخامت، ابعاد و در نهایت شرایط عملکردی مخزن دارد.

این روش در فولادهای کمکرین و فولادهای کمآلیاژ قابل اجراست.

۳. مواد مورد استفاده در ساخت مخازن

در حالت نظری، هر ماده‌ای با تحمل تنش کششی بالا و خواص کششی مناسب می‌تواند در ساخت مخازن به کار رود، اما استاندارد انجمان مهندسان مکانیک امریکا فهرستی از بهترین مواد و محدودیت دما و فشار آنها را مشخص کرده است. بسیاری از منابع تحت فشار از آهن تشکیل شده‌اند. ورق‌های آهنی به صورت رول درآمده و به عدسی‌ها و بهم‌دیگر جوش داده می‌شوند. اما این جوش ممکن است بر بسیاری از خواص آهن رول شده اثر منفی بگذارد، مگر اینکه قبل از جوشکاری نکاتی لحاظ شود. علاوه بر استحکام مکانیکی مناسب، استانداردهای حال حاضر دنیا، شرکت‌ها را موظف می‌کند تا از آهنی با مقاومت بالا در مقابل ضربه استفاده کنند، همچنین برای محیط و سیالاتی که موجب خوردگی کردن استیل می‌شوند لازم است از موادی با قابلیت مقاومت در برابر خوردگی استفاده کنند.

امروزه گروهی از مخازن تحت فشار از کامپوزیت ساخته می‌شوند. این نوع از مخازن تحت فشار می‌توانند بسیار سبک باشند. اما ساخت آنها مشکل است. مخازن تحت فشار برای جلوگیری از خرایی می‌توانند با پلیمرها یا سرامیک‌ها محافظت شوند. همچنین این پوشش خود می‌تواند بخش قابل توجهی از فشار را تحمل کند و پشتیبان خوبی برای لایه اصلی باشد.

۴. طبقه‌بندی مخازن

۴-۱. طبقه‌بندی براساس شکل

۴-۱-۱. مخازن استوانه‌ای

این دسته از مخازن تحت فشار همانند شکل ۲ اغلب به صورت استوانه‌ای با دو سر عدسی ساخته می‌شوند. این دسته از مخازن رایج‌ترین گونه‌اند. مخازن استوانه‌ای بلند ممکن است عمودی یا افقی باشند. اصولاً نیاز عملیاتی یک برج تعیین‌کننده نوع افقی یا عمودی آن است. برای مثال برج‌ها، که نیاز به ثقل جهت جداسازی فازها دارند، به صورت عمودی نصب می‌شوند، حال آنکه مبدل‌های حرارتی هم می‌توانند به صورت افقی و هم عمودی نصب شوند. در مورد مبدل‌های حرارتی این انتخاب

۲. چقرمگی مورد نیاز در دماهای پایین

۲. استحکام لازم در دماهای بالا

۴. مقاومت در دماهای بالا در برابر اکسایش یا خوردگی
۵. معیارهای اضافی دیگر که معمولاً برای انتخاب مواد در صنعت نفت و پتروشیمی مورد توجه قرار می‌گیرند
 مقاومت فلز در برابر اثر تخریبی هیدروژن (ایجاد شکنندگی هیدروژن و تاول‌های هیدروژنی) در دماها و فشارهای بالاست. انتخاب دیگر در رابطه با مواد اولیه ساخت مخازن تحت فشار استفاده از فولادهای آلیاژی به دلیل کنترل خوردگی یا جلوگیری از آلدگی سیال در اثر حل آهن است. فولادهای خدنگ آستینیتی همچنین می‌توانند برای شرایط کاری با دماهای بالا به کار روند. مشخصه‌های فرایندی لازم برای انتخاب آلیاژهای مناسب در شرایط عملیاتی خاص مشابه آنچه برای مخازن ساخته شده از فولاد کربنی بیان شد می‌باشد. چون قیمت تمام‌شده برای ورق آلیاژی تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ورق کربنی دارد، معمولاً در مواردی که به استفاده از فولادهای آلیاژی احساس نیاز شود، از ترکیب آنها به نام ورق روکش‌دار بهره می‌گیرند. این ورق با پایه اصلی فولاد کربنی و روکشی از فولاد آلیاژی علاوه بر مقاومت زیاد در برابر خوردگی هزینه‌پایین‌تری نسبت به فولاد تمام آلیاژی دارد. طبق استاندارد ASME VIII (Division 1) (روش‌های ساخت مخازن تحت فشار به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند، که در ادامه برخی از آنها تشریح می‌شود.

۲. روش‌های ساخت مخازن تحت فشار

۲-۱. جوشکاری

در ساخت مخازن تحت فشار به روش جوشکاری، متناسب با متریال فلز پایه، نوع کاربری، میزان حساسیت در ساخت مخازن و تجهیزات کارگاه می‌توان از روش‌های متعددی استفاده کرد، که از آن جمله می‌توان به روش جوشکاری الکترود دستی، میگ، تیگ و زیر پودری اشاره نمود. در این روش مطابق شکل ۱، پس از رول کردن بدنه مخزن و ساختن عدسی آنها را به هم جوش می‌دهند.

۲-۲. آهنگری

ساخت مخازن تحت فشار به روش فورجینگ، برای مخازنی قابل اجراست که در آنها جوش‌های طولی وجود ندارد؛ همچنین

ذخیره هوای فشرده و مخازن آب داغ خانگی کاربرد دارد. نمونه‌های دیگری از کاربرد این ادوات می‌تواند مخازن تحت فشار استوانه‌ای غواصی، برج‌های تقطیر، اتوکلاو در پالایشگاه‌های نفت و پتروشیمی، راکتورهای هسته‌ای، زیردریایی و کشتی فضایی، مخازن پنوماتیکی و هیدرولیکی تحت فشار، مخازن کیسه‌های هوای خودرو و مخازن ذخیره‌سازی گاز مایع، مانند آمونیاک، کلر، پروپان، بوتان و ال. پی. جی.^۱ را نام برد. در شکل ۴ نمونه‌ای از مخازن ال. پی. جی. مورد استفاده در خودرو مشاهد می‌شود.

۶. مفاهیم و عملیات اولیه در طراحی و ساخت مخازن

۶-۱. فشار و دمای کاری

فشار و دمای کاری اصطلاحاً به فشار و دمایی گفته می‌شود که مخزن، تحت آن به عملکرد عادی خود می‌پردازد.

۶-۲. فشار طراحی

فشاری است که جهت تعیین حداقل ضخامت مجاز برای اجزای مختلف مخازن تحت فشار در نظر گرفته می‌شود و معمولاً ۱۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از فشار عملیاتی آن است. چنانچه مخزن دارای ارتفاع قابل توجهی باشد (بیشتر از ۱۰ متر)، باید فشار استاتیکی ناشی از وزن سیال نیز به رقم مزبور اضافه شود. در مورد مخازنی که به طور معمول در شرایط خلاً کار می‌کنند و یا اینکه امکان خلاً برای آنها محتمل است، باید طراحی با در نظر گرفتن پدیده خلاً کامل انجام شود.

۶-۳. درجه حرارت طراحی

این پارامتر در طراحی یک مخزن تحت فشار نقش مهمی دارد؛ زیرا مستقیماً با مقدار تنش مجاز فلز به کار رفته در ساخت مخزن ارتباط دارد. به عنوان پیشنهاد می‌توان برای مخازنی که فعالیت آنها در محدوده ۲۰-۶۵۰ فارنهایت قرار دارد، براساس نرخ فلنچ‌های به کار رفته، اقدام به تعیین درجه حرارت طراحی نمود؛ زیرا حداکثر تنش مجاز برای فولادهای کربنی و کمآلیاز در محدوده فوق عمدتاً ثابت است. برای مخازن با فولاد کربنی، که شرایط دمایی بهره‌برداری از آنها نزدیک به محیط اطراف است، تعیین حداقل درجه حرارت شکست ترد همواره وجود خواهد داشت. یادآوری می‌شود که آیین‌نامه در هیچ حالتی اجازه

عموماً توسط روش انتقال گرما و سیر سیال صورت می‌گیرد. در مخازن ذخیره محل نصب عمدتاً عامل انتخاب است.



شکل ۱. روش جوشکاری در ساخت مخازن تحت فشار

۴-۱-۲. مخازن کروی

به علت استحکام ذاتی، شکل کروی این مخازن اصولاً برای فشارهای بالا به کار می‌روند. همچنین مخازن ذخیره بزرگ، که تحت فشار متوسط قرار دارند، معمولاً شکل کروی یا شبکه‌کروی دارند. نمونه‌ای از این مخازن در شکل ۳ نمایش داده شده است.

۴-۲. طبقه‌بندی براساس فشار

مخازن تحت فشار براساس فشار به دو دسته تقسیم می‌شوند: مخزن تحت فشار داخلی و مخزن تحت فشار خارجی. در نوع داخلی معمولاً سیالی با فشار بالاتر از فشار اتمسفر وجود دارد. أما نوع خارجی معمولاً با شرایط خلاً مرتبط است و باید برای فشار خارجی طراحی شود، در غیر این صورت متلاشی خواهد شد.

۴-۳. طبقه‌بندی براساس ضخامت جداره


مخازن تحت فشار براساس ضخامت جداره نیز به دو گروه مخازن جدارنازک و مخازن جدارضخیم تقسیم می‌شوند. مخازن جدارنازک از جمله متدائل‌ترین گونه‌ها هستند. در این مخازن نسبت ضخامت پوسته به قطر کمتر از ۱۰ درصد است. در مخازن جدارضخیم اما نسبت ضخامت پوسته به قطر بیشتر از ۱۰ درصد است.

۵. کاربردها

مخازن تحت فشار در کاربردهای گوناگون، هم در بخش صنعتی و هم در بخش خصوصی، استفاده می‌شوند. این مخازن برای

کربنی و ۱۲۰۰ فارنهایت برای فولادهای کمآلیاژ را نمی‌دهد.

استفاده از درجه حرارت بالاتر از ۱۰۰۰ فارنهایت برای فولادهای



شکل ۳. نمونه‌ای از یک مخزن تحت فشار کروی



شکل ۲. نمونه‌ای از یک مخزن تحت فشار استوانه‌ای



شکل ۴. نمایی از یک مخزن ال. بی. جی. در خودرو

۶-۶. ماقزیم متنش مجاز

مقدار این کمیت به جنس ماده به کار رفته در ساخت مخزن بستگی دارد و مستقیماً با خواص مکانیکی ماده تشکیل‌دهنده مخزن در ارتباط است.

۶-۷. استحکام اتصالات

مقدار این پارامتر به نحوه اتصالات و درصد بازرسی (رادیوگرافی) آنها بستگی دارد. مطابق شکل ۵ در مورد مخزنی که قرار است به طور کامل رادیوگرافی شود، لازم است تا تمامی خطوط A و خطوط C و B (به شرط اینکه از لوله ۱۰ اینچ یا ضخامت ۱/۱۲۵ اینچ فراتر رفته باشد) رادیوگرافی شوند. اما اگر قرار باشد مخزنی به صورت موضعی رادیوگرافی شود، آنگاه محلهای اتصال خطوط B و C با خطوط دسته A (شامل نازل‌های با قطر بیش از از ۱۰ اینچ و ضخامت ۱ اینچ) و محل تماس مقاطع بدون درز مخزن یا عدسی‌ها و قسمی طراحی جوش‌های A و D

۶-۴. حداقل فشار کاری مجاز^۲

فشاری است که تحت آن، ضعیف‌ترین عضو مجموعه به نقطه نهایی تنش تسلیم خود می‌رسد. معمولاً سازندگان مخازن تحت فشار مقدار حداقل فشار کاری مجاز را با توجه به پوسته مخزن تخمین می‌زنند و اجزای کوچک مثل فلنچ یا دریچه‌ها را مبنای محاسبه قرار نمی‌دهند. عبارت MAWP_(new & cold) یکی از رایج‌ترین اصطلاحات در این زمینه است؛ عبارت new به شرایط بدون خوردگی و cold به فاقد شرایط دمای طراحی در دمای اتاق اشاره دارد. بنابراین با توجه به تعریف اصلی حداقل فشار کاری مجاز می‌توان نوشت:


$$\text{MAWP} > \text{MAWP}_{(\text{new} \& \text{cold})}$$

۶-۵. فشار تست هیدرولاستاتیک

فشار این تست ۱/۵ برابر فشار طراحی یا مساوی با حداقل فشار کاری مجاز در نظر گرفته می‌شود.

۶-۸ انتخاب مواد

از جمله مهمترین مسائل مطرح در طراحی مخازن تحت فشار انتخاب صحیح مواد اولیه به کار رفته در آنهاست؛ زیرا این امر تأثیر بسزایی در تعیین ضخامت‌ها، ابعاد و نهایتاً شرایط عملکردی مخزن دارد. اطلاعات مهم برای انتخاب مناسب مواد شامل تعیین مشخصه‌ها و مقادیر سیال در اجزای مختلف مخزن می‌گردد. به علاوه پی. اچ. سیال، درجه هوازنی و درجه حرارت (با پیش‌بینی دامنه) باید لیست شود. متداول‌ترین مواد برای ساخت مخازن تحت فشار، فولاد کربنی و کم‌آلیاژ می‌باشد.



شکل ۵. انواع جوش‌های طولی و عرضی روی یک مخزن

یادآور می‌شود از ملاحظات عمده در انتخاب مواد، خطر احتمالی شکست ترد در برخی از فولادهای کربنی است که از اهمیت خاصی برخوردار است. انتخاب دیگر در رابطه با مواد اولیه ساخت مخازن تحت فشار، استفاده از فولادهای آلیاژی بهدلیل کنترل خوردگی یا جلوگیری از آلودگی سیال در اثر حل شدن آهن است. فولادهای خدنگ آستینتی همپنین می‌توانند برای شرایط کاری با درجه حرارت‌های بالا تا ۲۰۰۰ فارنهایت به کار گرفته شوند. مشخصه‌های فرایندی لازم برای انتخاب آلیاژهای مناسب در شرایط عملیاتی خاص مشابه با آنچه برای مخازن ساخته شده از فولاد کربنی بیان شد می‌باشد. چون قیمت تمام‌شده برای ورق آلیاژی تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ورق کربنی دارد، معمولاً در مواردی که به استفاده از فولادهای آلیاژی نیاز باشد، از ترکیب آنها به نام ورق روکش‌دار بهره می‌گیرند. این ورق با پایه اصلی فولاد کربنی و روکشی از جنس فولاد آلیاژی (به ضخامت ۱۲۵/۰ تا ۳۷۵/۰ اینچ) علاوه بر مقامات زیاد در برابر خوردگی نسبت به فولاد تمام‌آلیاژی قیمت پایین‌تری دارد. پیشنهاد زیر در رابطه با انتخاب بین آلیاژ و روکش آلیاژی از لحاظ قیمت تمام‌شده توصیه می‌شود:

۱. فولاد آلیاژی، ضخامت کمتر مساوی ۰/۶۲۵ اینچ
۲. فولاد آلیاژی یا روکش آلیاژی، ۰/۶۲۵ تا ۰/۷۵ اینچ

بر مبنای استحکام ۱ یا ۹/۰ صورت می‌پذیرد، باید به طور موضعی رادیوگرافی شوند. اما چنانچه مخزنی قادر هرگونه رادیوگرافی طراحی شده باشد، باید حائز یکی از شرایط زیر باشد:

۱. تنها فشار خارجی وجود داشته باشد
۲. اتصالات بدون در نظر گرفتن تست رادیوگرافی طراحی شده باشند

در اینجا لازم است انواع بارگذاری‌های ممکن روی یک مخزن تحت فشار معرفی و از این رهگذر اهداف طراحی و چگونگی آن جهت نیل به مقاصد اصلی شناسایی شود. خلاصه‌ای از انواع بارگذاری‌هایی که می‌تواند بر مخزن تحت

- فشار اعمال شود عبارت است از:
۱. فشار داخلی (یا خارجی)
 ۲. وزن مخزن
 ۳. بارهای استاتیکی ناشی از لوله‌های اتصال، تجهیزات متصل به مخزن، ادوات داخلی و جز این‌ها
 ۴. بارهای دینامیکی مربوط به تغییر فشار یا دمای مخزن
 ۵. نیروهای ناشی از آثار باد و زلزله
 ۶. بارهای ضربه‌ای ناشی از پدیده ضربه قوچ
 ۷. تنش ناشی از گرادیان دمایی وابسته به زمان (اثر خش)

معمولًا در فرایند طراحی یک مخزن تحت فشار، چنانچه مخزن در شرایط خاصی قرار نداشته باشد می‌توان برای راحتی کار، آثار بارهای استاتیکی، دینامیکی، ضربه‌ای و همچنین پدیده خش را نادیده گرفت و بدین ترتیب تنها تنش ناشی از فشار داخلی (یا خارجی) و نیز وزن مخزن به همراه آثار باد و زلزله در طراحی یک مخزن تحت فشار نقش اساسی ایفا می‌کنند. با توجه به گوناگونی شرایط بارگذاری و فرایندهای تولید ورق و دیگر اجزای مورد نیاز یک مخزن تحت فشار، تنش‌های ایجادشده را می‌توان به سه گروه عمده دسته‌بندی کرد:

۱. تنش کششی
۲. تنش فشاری
۳. تنش پوسته‌ای اولیه (تش پسماند)

با این مقدمه، هدف از طراحی یک مخزن تحت فشار را می‌توان به طور ساده غلبه بر انواع تنش‌های ایجادشده با توجه به شرایط عملکردی آن دانست، به گونه‌ای که شکل فیزیکی مخزن از قابلیت‌های عملکردی مطلوب برخوردار باشد.

۳. فولاد روکش آلیاژی، بیش از ۷۵٪ اینج

معمولًاً ورقهای استاندارد ایرانی به طول ۶ و عرض ۱/۵ متر و ورقهای خاری به طول ۶ و عرض ۲ متر می‌باشد. البته ورقهای تولیدشده نسبت به ابعاد اسمی ۱۰ الی ۱۵ میلی‌متر بزرگتر می‌باشد.

۶-۱۱. کنترل اتصالات، فلنجها و زانوبی‌های ورودی به کارخانه

اصولاًً مأمور کنترل کیفیت با داشتن درخواست سفارش کارخانه برای کنترل اتصالات اقدام می‌کند. هر یک از اتصالات ورودی به کارخانه مشخصاتی دارند که روی آنها حک شده است. وظیفه مأمور بررسی کالای ورودی کارخانه با دستور سفارش است و پس از بررسی، تحويل انباردار کارخانه می‌دهد.

۶-۱۲. دستور برش ورق
هر پروژه تولید مخزن شامل یک سری اسناد و مدارک است؛ از جمله این اسناد نقشه ساخت مخزن می‌باشد. این نقشه می‌تواند در هر بسته نرمافزاری طراحی از جمله انوکد طراحی شود که دارای اطلاعاتی در مورد طول و ضخامت، قطر داخلی و تعداد نازل‌ها و فلنجها و اندازه قرارگیری نازل‌ها روی پوسته و جز این‌ها می‌باشد. جهت برش این ورق‌ها با داشتن قطر داخلی مخزن و ضخامت ورق بایستی محاسبات برمبنای تارختنی مخزن انجام شود. به طوری که حاصل ضرب عدد پی در میانگین قطر مخزن طول ورقی که باید برش بخورد را مشخص می‌کند. عرض ورق هم عموماً می‌تواند استاندارد یا دلخواه باشد. مثلاً اگر قطر داخلی مخزنی ۱۵۰۰ و ضخامت ورق ۱۴ میلی‌متر باشد، طول ورق که بایستی برش بخورد عبارت است از:

$$1514 \times 3.14 = 4753.9$$

مطابق شکل ۶، براساس طول کلی مخزن تعداد پوسته‌هایی که نیاز است تا این طول کلی مخزن پوشش داده شود را تهیه می‌کنند. همچنین با در نظر گرفتن گپ (فاصله بین هر دو پوسته) باید این افزایش و کاهش اندازه‌ها را در نظر گرفت تا طول کلی مخزن مطابق با نقشه باشد.

۶-۱۳. پارامترهای کنترل ورقهای بریده شده
پس از برش ورق‌ها به اندازه‌های محاسبه شده، باید مجدداً این ورق‌ها توسط مأمور کنترل کیفیت اندازه‌گیری و بعد با گونیا از

۶-۹. طراحی

با توجه به روابط مقاومت مصالح در رابطه با محاسبه ضخامت مورد نیاز جهت پوسته و عدسی یک مخزن تحت فشار استوانه‌ای می‌توان از روابط ۱ و ۲ بهره گرفت:

$$t = \frac{PR}{SE - 0.6P} \quad (1)$$


$$P_a = \frac{SEt}{R + 0.6t} \quad (2)$$

به طوری که در این روابط t ضخامت اسمی، P فشار طراحی، P_a فشار واقعی که باید بیشتر از P باشد، R ساعت داخلی، S تنش تسليم ورق مورد نظر و E بازده اتصال است.


۶-۱۰. کنترل ورق‌ها و لوله‌های ورودی

ورق تولیدشده باید از شرکت تولیدکننده گواهینامه داشته باشد. در این سند مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به ورق درج شده است. هر ورق یک هیئت نامبر^۳ دارد که از طریق آن می‌توان آن را ردیابی کرد و اطلاعاتی چون خواص مکانیکی و ترکیبات شیمیایی و جز این‌ها را به دست آورد. گاهی در کارخانه ورق‌هایی وارد می‌شود که هیئت نامبر ندارند و یا به نحوی پاک شده‌اند یا قابل روئیت نیستند. در حالت ایده‌آل کارخانه تکه‌ای از ورق مورد نظر را بریده و به آزمایشگاه می‌دهد تا آزمایش‌ها و تست‌های مشخصی روی آن انجام شود. پس از دریافت جواب آزمایشگاه پارامترهایی که آزمایشگاه به دست آورده با پارامترهای موجود در گواهینامه ورق‌ها مقایسه می‌شوند تا حدس طراح در مورد ورق مطلوب او بررسی شود. لوله‌ها نیز همچون ورق‌ها دارای یک سری مشخصات فنی مانند هیئت نامبر در ابتدا و انتهای لوله‌ها، Schedule، قطر و جنس لوله می‌باشند. معمولاً Schedule ها متنوع بوده و به عبارت عامیانه به گوشت لوله یا ضخامت دیواره‌های لوله معروف می‌باشد. البته جدول‌هایی وجود دارند که با فرض معلوم‌بودن سایز لوله و آن می‌توان ضخامت دیواره آن را از روی جدول‌ها بدست آورد. اطلاعات حاصل از جدول را با اطلاعاتی که با اندازه‌گیری دیواره لوله با کولیس انجام می‌شود، می‌توان مقایسه کرد تا مطمئن شد که لوله مورد نظر درست است یا نه. از نظر ابعاد ورق هم قابل ذکر است که

بیرون پوسته، قسمت جوش شده را سنگ می‌زنند تا ریشه جوش کاملاً مشخص شود. سپس روی ریشه جوش تست نفوذ^۵ انجام می‌شود. بعد از انجام تست PT و اطمینان از سالم بودن جوش، جوشکاری از بیرون شروع می‌شود که می‌تواند جوش الکترود دستی یا زیر پودری باشد. در نهایت بعد از اینکه پوسته‌ها کاملاً جوش خورده‌اند، باید تست رادیوگرافی روی آنها انجام شود.



شکل ۷. اندازه‌گیری چهار قطر و محیط خارجی پوسته‌ها




شکل ۸. تفاوت در اندازه قطرها

۶-۱۴. مونتاژ پوسته به عدسی
طبق استاندارد، ضخامت عدسی بزرگتر یا حداقل برابر با ضخامت ورق پوسته محاسبه می‌شود و با ایجاد پخ^۶ که طول آن بزرگتر از سه برابر اختلاف ضخامت عدسی و پوسته است، همان‌متدادی انجام می‌شود. در ضمن اختلاف ضخامت به بیرون پوسته اندخته شده و داخل پوسته کاملاً همان‌متداد هم باشد.

۶-۱۵. اکس‌بندی یا محوریندی مخزن

پس از اینکه مطابق نقشه پوسته‌ها مونتاژ شدند، معمولاً دریچه‌ها^۷ از جمله دریچه آدمرو^۸ در زاویه ۱۸۰ یا ۹۰ درجه با خط محور مخزن قرار می‌گیرد. بهطوری‌که ابتدا باید از روی نقشه، زاویه خط جوش طولی نزدیک به دریچه آدمرو را به میلی‌متر تبدیل کرد و روی پوسته با سنبه ایجاد نمود. سپس توسط هوا برشی دایره‌ای مطابق با نقشه روی پوسته ایجاد نمود. این مورد در شکل ۹ نمایش داده شده است. معمولاً سوراخ آدمرو در زاویه ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ قرار دارد. از روی همان خط

قائم‌بودن و برش صاف آنها اطمینان حاصل کرد. پارامترهای اندازه‌گیری شامل طول و عرض و قطر آن مستطیل می‌باشد. اندازه‌گیری قطر بدین منظور است که ورق مستطیل بریده شود. قطرهای مستطیل می‌توانند تا ۳ سانتی‌متر ترانس داشته باشند. بعد از تأیید صحت اندازه‌ها، ورق‌ها را به قسمت نورد منتقل می‌کنند. در قسمت نورد، با باردهی توسط دستگاه نورد ورق را رول می‌کند. بعد از رول کردن ورق باید ورق رول شده جوش شود. هر جوشی که روی ورق‌ها صورت می‌گیرد باید مطابق دستورالعمل رویه جوشکاری^۹ باشد که ممکن است الکترود دستی یا جوش زیر پودری باشد.




شکل ۶. نقشه و اطلاعات مورد نیاز ساخت مخزن


پس از جوش‌دادن ورق‌های رول شده باید قطر این ورق‌ها توسط مأمور کنترل کیفیت اندازه‌گیری شود که مطابق شکل ۷ بهطور معمول باستی ۴ قطر و محیط خارجی پوسته‌ها اندازه‌گیری شود. در اندازه‌گیری قطرها معیار اندازه بزرگتر است؛ زیرا مطابق شکل ۸ در اندازه‌گیری قطرها معمولاً یک قطر بزرگ و یک قطر کوچک به‌دست می‌آید. پس از این مرحله، نوبت مونتاژ پوسته‌ها می‌شود. در نقشه زاویه بین خط جوش‌ها داده شده است؛ به عبارتی هر پوسته دارای یک خط جوش طولی است و وقتی دو پوسته به‌هم مونتاژ می‌شوند، باید خط جوش‌های طولی آنها مطابق با نقشه قرار گرفته باشد. برای محاسبه زاویه بین دو خط جوش، که در نقشه به میلی‌متر آمده، باید مطابق نقشه محیط خارجی پوسته‌ها را اندازه گرفت و در زاویه مورد نظر ضرب کرد و بعد به ۳۶۰ تقسیم نمود تا زاویه مورد نظر بر حسب میلی‌متر به‌دست آید. پس از مونتاژ پوسته‌ها باستی مطابق با WPS پوسته‌ها به‌هم جوش شوند. ابتدا از داخل با جوش الکترود دستی یک پاس ریشه زده شده و بعد از

پروجکشن^۹ معروف است. پیش از هرگونه مونتاژ نازل باید از ترازوبدن خود مخزن مطمئن شد. معمولاً برای تراز کردن مخزن از شلینگ تراز استفاده می‌شود. شلینگ تراز شلینگی است که مقدار مشخصی آب درون آن وجود دارد و هنگام پر کردن آن باید مراقب بود که هوا داخل شلینگ نشود. چون هوای موجود در آب سبب بروز خطا در معیار ترازوبدن می‌شود.

سنیه محیط به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌شود و سپس خط محور در طول مخزن امتداد داده شده و این کار در هر چهار طرف مخزن انجام می‌شود. این خطوط محور به طور عامیانه به خطوط آکس معروف‌اند. دلیل اکس‌بندی مخزن مونتاژ نازل‌ها و اتصالاتی است که روی مخزن سوار می‌شوند؛ چون مطابق با نقشه اندازه نازل‌ها را تا خط اکس مخزن می‌دهند که به



(ب)



(الف)

شکل ۹. اطلاعات مربوط به سوراخ ورودی در نقشه ساخت مخزن؛ (الف) ورودی افقی، (ب) ورودی عمودی

۶-۱۷. مونتاژ نازل به پوسته

هر نازل مطابق با نقشه معمولاً در یک زاویه و در یک فاصله مشخص از خط آکس قرار دارد. معمولاً در هنگام مونتاژ نازل به پوسته به اندازه ۲ میلی‌متر یا بیشتر براساس سایز فلنج ارتفاع نازل را تا خط آکس بیشتر می‌گیرند. در هنگام مونتاژ نازل به پوسته ابتدا باید از ترازوبدن مخزن اطمینان حاصل شود، بعد توسط یک شمشه و یک تراز از ترازوبدن و همچنین توسط یک ریسمان یا به عبارتی شاقول خط آکس فلنج نازل را در امتداد خط آکس مخزن کنترل کرد. سپس ارتفاع از پیشانی فلنج را از دو طرف فلنج تا پوسته اندازه گرفت و از مساوی بودن آن اطمینان حاصل نمود. سپس مطابق با WPS آن را جوش داد. این نکته در شکل ۱۰ نمایش داده شده است. گفتنی است پروجکشن هر نازلی با نازل دیگر می‌تواند از لحاظ موقعیت متفاوت باشد و باید به نقشه مراجعه شود. در ضمن تستی که در هنگام جوش نازل به پوسته بایستی انجام شود فراصوت^{۱۰} می‌باشد که معمولاً خود کارخانه انجام نمی‌دهد، بلکه پیمانکاری از بیرون متولی کار شده و تست را انجام می‌دهند.


۶-۱۶. نازل

نازل ترکیبی از فلنج و لوله است که در هنگام مونتاژ باید دارای یک مشخصات باشد. لذا چون مشخصه فلنج با مشخصه لوله یکی است، گاهی پیش می‌آید که میزان مشخصی از لحاظ ضخامت اختلاف داشته باشند؛ در این موقع باید به نسبت ۳ به ۱ فلنج یا لوله را پیخ زد. در هنگام مونتاژ نازل‌ها باید یک سری مراحل را رعایت کرد؛ از جمله فاصله معینی بین لوله و فلنج تحت عنوان گپ در نظر گرفته شود و بعد توسعه گونیا از صاف مونتاژشدن فلنج به لوله اطمینان حاصل شود؛ سپس توسط مأمور کنترل کیفیت بازدید شود و با داشتن گیج مخصوصی از هم‌امتداد بودن لوله و فلنج در یک راستا اطمینان حاصل شود و مطابق WPS نازل‌های مونتاژشده جوش شوند که معمولاً پاس ریشه در نازل‌ها با جوش آرگون و پاس‌های بعدی با الکترود E7018 صورت می‌گیرد و بعد از جوش مجدداً مأمور کنترل کیفیت توسط چراغی جوش داخل و لوله را بازدید می‌کند تا اطمینان حاصل کند که جوش کاملاً نفوذ کرده باشد. در نهایت پس از تأیید چشمی نازل تست غیرمخرب می‌شود.

باید توسط ضخامت سنج اندازه‌گیری شود و نباید این ضخامت‌ها از ضخامت ورق پوسته کمتر باشد. برای کنترل صحیح عدسی‌ها معمولاً از یک شابلون، که در کارخانه ساخته شده است، استفاده می‌شود.

۷. جمع‌بندی

نتایج حاصل از تحلیل مخزن تحت فشار نشان می‌دهد که نوع تحلیل، قیدگذاری، مش‌بندی و نوع المان در سرعت و دقت محاسبات بسیار مؤثر است و می‌توان به‌جای تحلیل متقارن و استفاده از المان‌های دوبعدی و چهاروجهی از نوع دیگری از تحلیل و المان‌های سه‌بعدی یا دوبعدی مثلثی استفاده کرد. برای بیشترشدن دقت و صرفه‌جویی در زمان می‌توان پس از حصول از نتایج اولیه، مش‌بندی را در نقاط ماکریم کانتورهای به‌دست آمده پالایش و مسئله را دوباره حل کرد تا جواب‌های دقیق‌تری به‌دست آید.



شکل ۱۱. پایه‌های مخزن


۱۸-۶. پایه مخزن^{۱۱}

پایه مخزن معمولاً براساس حجم و وزن و تنش‌هایی که از مخزن به آن اعمال می‌شود، طراحی می‌شود (شکل ۱۱). در ضمن تمام جوش‌هایی که در پایه مخزن به کار می‌رود جوش گوشه است و تستی که باید روی آن انجام گیرد تست PT و VT است. به عبارتی هر کجا که جوش گوشه در مخزن داشته باشیم، باید تست PT روی آن انجام شود.

۱۹-۶. عدسی^{۱۲}

عدسی‌ها به انواع مختلفی از جمله بیضوی، کروی، تخت و مخروطی تقسیم می‌شوند. پارامترهایی که باید در اندازه‌گیری یک عدسی رعایت شوند عبارت‌اند از:

۱. عمق یا ارتفاع عدسی و اندازه قسمت صاف یا راست آن
۲. هر عدسی شامل چهار ناحیه یا به عبارتی چهار شعاع است که باید کنترل شوند. ضخامت این چهار ناحیه



شکل ۱۰. مونتاژ نازل به پوسته

۸. مأخذ

- [1] Megyesy, E. F., *Pressure Vessel Handbook*, 12th edition, 2001.
- [2] Frietas, O. "Maintenance and Repair of Glass-Lined Equipment." *Chemical Engineering*, 1 Jul 2007.
- [3] NASA Tech Briefs, "Making a Metal-Lined Composite Overwrapped Pressure Vessel", 1 Mar 2005.
- [4] Strang, G., *Linear Algebra and Its Applications*, 4th ed., Brooks Cole, 2005.

پی‌نوشت

- | | |
|--|---------------------|
| 1. LPG | 7. opening |
| 2. maximum allowable working pressure (MAWP) | 8. manhole |
| 3. heat number | 9. projection |
| 4. welding procedure specification (WPS) | 10. ultrasonic (UT) |
| 5. penetrate test (PT) | 11. saddle |
| 6. taper | 12. head |